Załącznik do informacji o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dnia 28.12.2021 r.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

L.p.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
1	KRZESŁO PRESTIGE	8-C/239/C-W	1610-808/525-W	Dziurawa tapicerka, wyłamane oparcie, niestabilna konstrukcja.
2	KRZESŁO PRESTIGE	8-C/249/C-W	1610-808/533-W	Wyeksploatowane, niestabilne, dziurawa tapicerka.
3	KRZESŁO PRESTIGE	8-C/251/C-W	1610-808/535-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
4	KRZESŁO PRESTIGE	8-C/252/C-W	1610-808/536-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
5	KRZESŁO PRESTIGE	8-C/257/C-W	1610-808/541-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
6	KRZESŁO "PRESTIGE" TOP	8-C/270/C-W	1610-808/847-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
7	FOTEL GABIN ALEX 8000 CZARNY	8-C/300/C-W	1610-808/1324-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
8	FOTEL GABIN ALEX 8000 CZARNY WELUR	8-C/311/C-W	1610-808/1420-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
9	FOTEL GABIN ALEX 8000 CZARNY WELUR	8-C/312/C-W	1610-808/1421-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
10	FOTEL GABIN ALEX 8000 CZARNY WELUR	8-C/318/C-W	1610-808/1427-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
11	KRZESLO PRESTIGE I GTP	8-C/322/C-W	1610-808/1434-W	Złamane podłokietniki, uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, rozmontowane.
12	FOTEL VIRE CZARNY	8-C/325/C-W	1610-808/1441-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
13	KRZESLO OBROTOWE OMEGA	8-C/360/C-W	1610-808/1778-W	Zniszczone siedzisko, dziury w tkaninie tapicerki, uszkodzony tłok podnośnika, rozmontowane.
14	KRZESLO OBROTOWE OMEGA	8-C/361/C-W	1610-808/1779-W	Dziurawa tapicerka, uszkodzony

L.p.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis obecnego stanu technicznego
				mechanizm regulacji wysokości, rozmontowane.
15	KRZESLO OBROTOWE MEFISTO	8-C/363/C-W	1610-808/1781-W	Wyłamane oparcie, uszkodzony tłok, rozmontowane.
16	KRZESLO OBROTOWE CZARNE	8-C/365/C-W	1610-808/1808-W	Uszkodzony tłok i złamane 2 kółka, rozmontowane.
17	KRZESLO STAR TL SYNCHRO	8-C/371/C-W	1610-808/1815-W	Dziurawa tapicerka, połamane oparcie, pęknięta noga.
18	KRZESLO STAR TL SYNCHRO	8-C/372/C-W	1610-808/1816-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
19	KRZESLO ALEX	8-C/373/C-W	1610-808/1950-W	Dziurawa tapicerka, połamane oparcie.
20	KRZESLO ALEX	8-C/374/C-W	1610-808/1951-W	Zniszczona tapicerka, uszkodzone oparcie.
21	KRZESLO ALEX	8-C/375/C-W	1610-808/1952-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
22	KRZESLO ALEX	8-C/379/C-W	1610-808/2109-W	Dziurawa tapicerka, niestabilna konstrukcja.
23	Krzesło obrotowe COSINUS A-272T9		1601-809/5025-W	Złamane podłokietniki, uszkodzony mechanizm regulacji oparcia, rozmontowane.