




**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Strzelcach Opolskich
przy ul. Zakładowej 1

PR.5580.14.2020



Strzelce Opolskie, dn. 7 sierpnia 2020 r.



Ex nr ...

P R O T O K Ó Ł

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 17 czerwca 2020 r. przez:

1. bryg. Pawła Poliwodę - Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, legitymacja służbowa nr 136/2018,

2. kpt. Mateusza Nieświeca – p.o. Naczelnika wydziału operacyjno – kontrolno – rozpoznawczego w KP PSP w Strzelcach Opolskich, legitymacja służbowa nr 160/2020,

legitymujących się upoważnieniem numer PR.5580.14.2020 z dnia 21 lipca 2020 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w :

Izbie Administracji Skarbowej w Opolu w budynku Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 13, 47-100 Strzelce Opolskie.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Opolu, budynek Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 13, 47-100 Strzelce Opolskie.	Agnieszka Dornfeld-Kmak Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Agnieszka Dornfeld-Kmak Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi

substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Izba Administracji Skarbowej w Opolu, budynek Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 13, 47-100 Strzelce Opolskie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH OBIEKCIE jw. USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Najemca kontrolowanej części budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19, 45-057 Opole	Agnieszka Dornfeld-Kmak Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
Zarządca budynku: Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19, 45-057 Opole	Faktycznie władający budynkiem: Izba Administracji Skarbowej w Opolu ul. Ozimska 19, 45-057 Opole
<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku <input type="checkbox"/> kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> nie przedstawiono umowy podczas kontroli	<input type="checkbox"/> umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> umowa nie określa w/w zakresu <input type="checkbox"/> inny dokument (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Obiekt Urzędu Skarbowego zlokalizowany jest w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 13. Dojazd do obiektu jest możliwy od ulicy Sosnowej i Opolskiej. Do budynku doprowadzone są drogi pożarowe. Obiekt jest pięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 878m². Od strony południowo-zachodniej do budynku Urzędu Skarbowego przylega jednokondygnacyjny budynek hurtowni. Ściana dzieląca oba budynki jest ścianą oddzielenia pożarowego. Powierzchnia użytkowa obiektu 2795,7m². Budynek wyposażony jest w jedną klatkę schodową pełniącą w razie zagrożenia funkcję ciągu ewakuacyjnego.

Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie – nie występują

Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem – nie występują

Podział na strefy pożarowe:

Budynek podzielony jest na 3 strefy pożarowe, kategorii ZLIII.

2.1 Drogi pożarowe:

Dojazd pożarowy prowadzi od strony ulicy Sosnowej. Do budynku istnieje bezpośredni dojazd od strony północnej. Brak możliwości ruchu koło wokół budynku.

2.2 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu		10 dm ³ /s	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	<input checked="" type="checkbox"/> nadziemny <input type="checkbox"/> podziemny	65 m	przy ul. Sosnowej 4
Opis, uwagi i załączniki: Okazano protokołu potwierdzającego wydajność hydrantu z sierpnia 2020r. Załącznik nr 1.				

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

W dniu kontroli okazano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

3.1.1 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

<input checked="" type="checkbox"/>	Miejsce umieszczenia instrukcji	Umieszczono na portierni oraz u osób odpowiedzialnych za ewakuację.
	Uwagi: IBP zatwierdzona w dniu 15 maja 2018r. Z instrukcją zapoznali się wszyscy pracownicy urzędu. Załącznik nr 2.	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

W kontrolowanym obiekcie przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 16 lutego 2009 roku. Wskazane nieprawidłowości podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych zostały usunięte w roku 2009.

5. Czynności zabronione – nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

<input checked="" type="checkbox"/>	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	<input type="checkbox"/> tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	<input type="checkbox"/> tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonoego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	<input type="checkbox"/> tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	<input type="checkbox"/> tak
	5) nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	<input type="checkbox"/> tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	<input type="checkbox"/> tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	<input type="checkbox"/> tak

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru – nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

<input checked="" type="checkbox"/>	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
	1	Stale urządzenia gaśnicze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
	5.	Hydranty wewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach biurowych.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Opis, uwagi i załączniki: protokół przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru (1/SAP/06/020 z dnia 3.06.2020r) Załącznik nr 3., protokół z badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 6 sierpnia 2020r. Załącznik nr 4., protokół przeglądu i konserwacji systemu oddymiania (2/OD/06/020 z dnia 3.06.2020r) Załącznik nr 5.,				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych.

9.1 Okazano protokół przeglądu hydrantów wewnętrznych z dnia 29 czerwca 2020r. Załącznik nr 6.

9.2 Okazano protokół przeglądu oświetlenia awaryjnego z dnia 5 września 2019r. Załącznik nr 7.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

<input checked="" type="checkbox"/>	Stan wyposażenia: zgodnie z wymogami		
	Data przeglądu / konserwacji	czerwiec 2020 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego Adrian Zapala
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	Bez numeru.	Nazwa firmy/adres Adek-Poż Adrian Zapala, ul. Łazy 41, 26-085 Miedziana Góra
	Prawidłowość lokalizacji	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi.
	Oznakowanie	<input checked="" type="checkbox"/> bez uwag	<input type="checkbox"/> uwagi.
	Uwagi i załączniki: brak		
	Opis urządzenia: 23 szt. gaśnic proszkowych ABC, 1 szt. gaśnicy GS5x, 2 szt. gaśnic UGS2x		
Uwagi i załączniki: następny przegląd czerwiec 2021 r. Załącznik nr 8.			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych – nie występują.

12. Wyposażenie kontrolowanej części budynku w instalacje użytkowe.

<input checked="" type="checkbox"/>	1.	Elektryczna	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	2.	Odgromowa	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	5.	Gazowa	<input type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych.

Okazano protokół badania instalacji elektrycznej, nr 28/2016 z dnia 6.12.2016r. Protokół dot. instalacji elektrycznej, odgromowej.

Okazano protokół badania instalacji wentylacyjnej, nr 13/2020 z dnia 6.03.2020r, nr 14/2020 z dnia 6.03.2020r. Protokół dot. instalacji kominowej i wentylacyjnej.

14. WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

1.	Nie okazano protokołu badania hydrantu zewnętrznego	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Nie okazano protokołu zadziałania i konserwacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Protokół zawiera 8 załączników.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Opolu
Zastępca Dyrektora
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO
Państwowej Straży Pożarnej
Poliwoda
.....
bryg. mgr inż. Paweł Poliwoda
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolujących)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
Operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego
Muteusz Nieświec
kpt. mgr inż. Muteusz Nieświec

Handwritten text, possibly a title or header, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower left quadrant of the page.